



# ความมั่นคงของลาดชันจากการเคลื่อนของรอยเลื่อนใต้ฐานรากเขื่อน กรณีศึกษาเขื่อนศรีนกรินทร์

## Slope Stability of Srinagarind Dam Subjected to Fault Movement in Dam Foundation

ชินอรัส ทองธรรมชาติ (Chinoros THONGTHAMCHART)<sup>1</sup>

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (Suttisak SORALUMP)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> วิศวกรปฐพีอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<sup>2</sup> หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**บทคัดย่อ :** เขื่อนศรีนกรินทร์เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวระดับรุนแรงปานกลาง ความมั่นคงต่อแรงกระแทกแผ่นดินไหวของเขื่อนนี้เป็นคำถามจากประชาชนโดยทั่วไปอยู่เสมอ การวิเคราะห์การตอบสนองของตัวเขื่อนจะแสดงพฤติกรรมของตัวเขื่อนระหว่างที่รับแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อนไม่สามารถจำลองได้ด้วยวิธีข้างต้น ในบทความได้นำเสนอการจำลองของตัวเขื่อนเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัว เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อนจากการไหหลั่มผ่านของน้ำผ่านรอยแตก และผลการวิเคราะห์แสดงภาพของลาดเจี้ยนบ่อมีชีว่าอตราส่วนความปลอดภัยของลาดเจี้ยนลดลง เพราะน้ำที่ไหหลั่มของน้ำผ่านรอยแตกตามบางที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่สมมติขึ้น

**ABSTRACT :** Srinagarind dam is the largest dam in Thailand. It located in the moderately seismic hazard area. The seismic performance of the dam always is the question of many spectators. Previous dynamics response analyses of the dam reassessed gave the dynamic behavior of dam body during and after the modeled seismic forces, not effect of fault movement. This paper presents a simulation of dam when fault beneath the dam moved in both of seepage analyses. Results from slope stability analyses shows factor of safety of downstream slope decreases because of seepage through the modeled transverse crack caused by movement of the fault.

**KEYWORDS :** Seismic performance, Fault movement

### 1. บทนำ


เนื่องจากเขื่อนศรีนกรินทร์ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวระดับกลาง จึงเป็นที่สงสัยว่าเขื่อนมีความมั่นคงต่อแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวได้มากเพียงใด การวิเคราะห์การตอบสนองของตัวเขื่อนจากแผ่นดินไหว [1] ได้ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวเขื่อนระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวอย่างไรก็ความปลอดภัยของตัวเขื่อนหากรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อนเคลื่อนตัวยังเป็นคำถามที่การวิเคราะห์ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงและแม้ว่ายังไม่พบหลักฐานว่าใต้ฐานเขื่อนมีรอยเลื่อนที่มีพลัง

หรือไม่ การวิเคราะห์การไหหลั่มและแสดงภาพของลาดเจี้ยนที่จำลองด้วยแบบจำลองจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อน จึงดำเนินการเพื่อตรวจสอบแสดงภาพของลาดเจี้ยน


### 2. ลักษณะของเขื่อนศรีนกรินทร์

เขื่อนศรีนกรินทร์เป็นเขื่อนหินทึ่งแกนดินเหนียว สูง 140 เมตร มีสันเขื่อนกว้าง 15 เมตร ยาว 610 เมตร มีขนาดความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร กันน้ำแน่น้ำแควใหญ่ ตัวเขื่อนตั้งอยู่ที่ อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ใช้วัสดุคอนกรีต ใช้วัสดุดูดซับเขื่อน 12.1 ล้านลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2521 และได้เริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เพื่อ



ประโยชน์ด้านการพลังงานและเกษตรกรรม รูปดังข้างของเขื่อนโดยทั่วไปที่จุดลึกที่สุดแสดงในดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 หน้าตัดเขื่อนที่ลึกที่สุดของเขื่อนศรีนครินทร์

## 2.1 ทิ่นฐานรากของเขื่อน


ทิ่นฐานรากเขื่อนส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทราย (Calcareous Sandstone) หินควอตซิต (Quartzite) หินปูนแทรกสลับกับหินดินดาน (Limestone with Calcareous Shales Interbedded) โดยหินควอตซิตที่กระหายตัวอยู่บริเวณด้านบนมีการผุพังน้อยกว่าชั้นหินทรายที่กระหายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่า ส่วนบริเวณท้องน้ำ ชั้นหินประกอบด้วยหินทรายหินดินดานและหินปูน ที่มีการผุพังสูง ตั้งแต่ระดับท้องน้ำลึกลงไปประมาณ 10 เมตร

โครงสร้างของชั้นหินมีการคดโค้ง (Folding) วางตัวในแนวทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือ เกือบทุกชั้นหินกับแนวแม่น้ำแควใหญ่ มีระยะห่างระหว่างแกนกลางประมาณ 5 เมตร ในบริเวณฐานรากเขื่อน ยังพบแนวรอยเดือนหลัก 3 แนว ซึ่งกระหายกันอยู่บริเวณฝั่งซ้ายเขื่อนตอนล่าง บริเวณท้องน้ำ และบริเวณฝั่งขวาของฐานรากเขื่อน โดยแนวรอยเดือนบริเวณท้องน้ำพบชั้นหินกรวดเหลี่ยมที่เกิดจากการรอยเดือน (Fault Breccia) มีความกว้างประมาณ 10 เมตร ส่วนรอยเดือนอื่นๆ พน มีความกว้างประมาณ 1 เมตร [2]

## 2.2 คุณสมบัติของวัสดุ

ดินแกนเขื่อน (Impervious Core Material) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรายปนดินเหนียว (Clayey Sand, SC) โดยมี

กรวดที่มีเศษหินทรายปนรวมอยู่ด้วย ดินมีค่า Liquid Limit ในระหว่างก่อสร้างมีค่าในช่วง 25 – 50 % และมีค่า PI ระหว่าง 10 – 25% จากการทดสอบการบดอัด ดินมีค่า OMC ระหว่าง 12 – 17 % และมีค่าความหนาแน่นระหว่าง 1.7 - 1.9 ตันต่อลูกบาศก์เมตร [3] ดินแกนเขื่อนที่ได้จากการเจาะหลุมเพื่อติดตั้งเครื่องมือวัดหลังการใช้งานเขื่อนกว่า 30 ปี มีค่า Liquid Limit ระหว่าง 28 – 30 % และค่า PI ระหว่าง 9 – 10 % เม็ดดินที่มีขนาดละเอียดมีปริมาณน้อยกว่า 50 % สามารถจำแนกคินเป็นประเภท SC และในส่วนที่ได้ทดสอบหาสัมประสิทธิ์ความซึมนำของดินเหนียวแกนเขื่อนด้วยวิธี Constant Head พน ว่า ดินเหนียวแกนเขื่อนมีสัมประสิทธิ์ความซึมนำ ในระหว่าง  $10^{-4}$  –  $10^{-6}$  ซม./วินาที โดยมีการกระจายของสัมประสิทธิ์ความซึมนำดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 ผลทดสอบ Permeability Test ของดินแกนกลางเขื่อน

ผลการทดสอบ Pinhole (ASTM D4647) เพื่อนำไปประเมินพฤติกรรมการไหลซึมผ่านและการขยายรอยแตกของดินแกนกลางเขื่อน พนบว่าดินแกนกลางเขื่อนมีระดับการกระจายตัวอยู่ที่ระดับ ND1

วัสดุกรอง (Filter Material) ประกอบด้วยหินปูนที่ได้จากการเปิดหน้าฐานรากเขื่อนและจากเหมืองหินปูน โดยเม็ดวัสดุมีขนาดเล็กกว่า 15 เซนติเมตร ขนาดคละของวัสดุถูกกำหนดในภาพที่ 3

หินคลุมเขื่อน (Rockfill) เป็นหินปูน สีเทาเข้ม - เทาดำ ที่เป็นขี้นเดือดและมีตะกอนดินเหนียว รายละเอียดตามขั้นตอนและในเนื้อดิน ผลการทดสอบในสนามพบว่าปัจจุบันมวลหินคลุมมีความแน่น 2.3 - 2.5 ตัน/ม.<sup>3</sup> และมีสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำในช่วง  $1 \times 10^{-1}$  ซม./วินาที




Fig. 12

Gradations of embankment material.

(1) Core after compaction.  
(2) Filter after compaction.

(3) Transition before compaction.  
(4)(5) Rockfill before compaction.

ภาพที่ 3 ขนาดคละของวัสดุถูกกำหนด [3]


### 3. แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การไหลซึม

สมมติฐานของการวิเคราะห์การไหลซึมจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนพิจารณาจากการอยู่เลื่อนที่ปราภูบึงเวณ โครงการคาดการณ์ว่ารอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อนเป็นรอยเลื่อนแบบขวาเข้า ตัวเขื่อนอาจเคลื่อนตัวและเกิดรอยแตกตามขวาง (Transverse Crack) ดังนั้นคุณสมบัติความซึมน้ำของแกนดินเหนียวจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในที่นี้สมมติให้ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมมีค่าเป็น 5 และ 10 เท่าของคุณสมบัติความซึมน้ำที่เป็นอยู่เดิม ( $10^{-5}$  ซม./วินาที) ตารางที่ 1 แสดงกรณฑ์คีกามาการไหลซึมจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อน โดยพิจารณาทั้งในกรณีที่ตัวเขื่อนไม่เกิดการเคลื่อนตัวตามขวาง ในกรณีที่ 1 และ 2 ให้ผลไม่ต่างกัน ในภาพที่ 4 แสดงถึงระดับน้ำในตัวเขื่อนไม่สูงมากในระยะเวลา 48 ชั่วโมง แม้ว่าแกนดินเหนียวมีความซึมน้ำสูงขึ้น โดย Hydraulic Gradient บริเวณด้านท้ายน้ำมีค่าเท่ากับ 0.5 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤต ( $i_c = 1$ ) สำหรับกรณีตัวเขื่อนเคลื่อนตัวตามขวาง คือ กรณีที่ 3 และ 4 พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นหลังรออยแยกเกิดขึ้นนาน 48 ชั่วโมง จากภาพที่ 5 ระดับน้ำในตัวเขื่อนอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันแรก และเส้นระดับน้ำจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 26 ชั่วโมง บริเวณด้านท้ายน้ำพบว่ามีค่า Hydraulic Gradient เท่ากับ 0.55 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤต จึงยังมีความปลอดภัยต่อการเกิด Boiling


เงื่อน การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนดังกล่าวเป็นผลให้หน้าดักแกนดินเหนียวและวัสดุกรองลดลง 2 เมตร ความดันน้ำในตัวเขื่อนจากผลกระทบวิเคราะห์การไหลซึมแบบไม่คงที่กับเวลา (Transient analysis) นำไปวิเคราะห์ความมั่นคงของลักษณะเขื่อน โดยกำหนดให้กำลังรับแรงเฉือนของมวลหินลดลงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยมุ่งเสียดทานภายในลดลงร้อยละ 20 [5] ซึ่งในที่นี้กำหนดให้มุ่งเสียดทานภายในลดลงจาก 39 องศาเป็น 31 องศา

ตารางที่ 1 กรณีคีกามาการไหลซึมผ่านตัวเขื่อนจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อน

| กรณีที่ | คุณสมบัติความซึมน้ำ<br>ของแกนดินเหนียว<br>(ซม./วินาที) | การเคลื่อนตัวของตัวเขื่อน<br>ตามขวาง     |  |
|---------|--|--|--|
|         |  | ไม่เกิดขึ้น                              | เกิดขึ้น                                 |
| 1       | $5 \times 10^{-5}$                                     | ทำให้หน้าดักเขื่อนคงที่                  | ไม่เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนคงที่      |
| 2       | $1 \times 10^{-4}$                                     | ไม่เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนคงที่      | ไม่เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนคงที่      |
| 3       | $5 \times 10^{-5}$                                     | เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนแคลบลง 2 เมตร | เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนแคลบลง 2 เมตร |
| 4       | $1 \times 10^{-4}$                                     | เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนแคลบลง 2 เมตร | เกิดขึ้น ทำให้หน้าดักเขื่อนแคลบลง 2 เมตร |



ภาพที่ 4 เส้นระดับน้ำจากการ ไอลซึมในลักษณะที่ตัวเขื่อนไม่เกิดการเคลื่อนตัวตามขวาง



ภาพที่ 5 เส้นระดับน้ำจากการ ไอลซึมในลักษณะที่ตัวเขื่อนเกิดการเคลื่อนตัวตามขวาง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Hydraulic Gradient ในแกนดินหนีuya จะมีค่าต่ำและอยู่ในเกณฑ์ป্লอดกี้ แต่ความดันน้ำที่ได้จากการวิเคราะห์การไอลซึมที่น้ำไอลซึมผ่านรอยแยกอาจจะทำให้ในบริเวณรอยแยกมีการไอลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) ซึ่งอาจเกิดการกัดเซาะขึ้นได้ จึงได้ทำการประเมินการพัฒนาของการกัดเซาะภายในจารอยแยกที่เกิดขึ้นในตัวเขื่อน โดยอ้างอิงการศึกษา Fell et al. [6] ที่พิจารณาปัจจัยในเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะภายใน โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของรอยแตก ได้แก่ Hydraulic gradient ที่ผ่านแกนดินหนีuya ชนิดของดิน สัดส่วนของเม็ดดินหนีuya ความเป็นดินกระจายตัว Percent Compaction ปริมาณน้ำที่บดอัด ระดับอิ่มตัวด้วยน้ำ และ (2) ปัจจัยที่จำกัดการไอล ได้แก่ การอุดรอยแตกในแกนดินหนีuya การปิดกั้นการไอลของวัสดุด้านหนึอน้ำ ตารางที่ 2 ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการพัดพาของเขื่อนคริณคริทร์

นอกจากนี้จากผลการทดสอบพบว่าดินแกนเขื่อนไม่มีปัจจัยที่จะส่งผลขยายรอยแตก กล่าวคือแกนดินหนีuya ไม่เกิดการขยาย

ของรอยแยก แม้จะมีรอยแตกเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากดินหนีuya แกนเขื่อนจัดเป็นดินไม่กระจายตัวหรือไม่เพิ่มโอกาสการขยายของรอยแตก ซึ่งได้ตรวจสอบจากการทดสอบ Pinhole Test

ตารางที่ 2 การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการพัดพาสุดยอดเขื่อนคริณคริทร์ ตามวิธีของ Fell et al [6]

| ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง                     | สภาพที่พบในเขื่อน | โอกาสของการพัดพา |
|---|-------------------|------------------|
| ด้านการขยายของรอยแตก (Pipe enlargement) |                   |                  |
| Hydraulic gradient ผ่านแกนดินหนีuya     | ปกติ              | ปานกลาง          |
| ชนิดของดินแกนเขื่อน                     | PI > 15           | น้อย             |
| ปริมาณดินหนีuya                         | High clay         | น้อย             |
| Pinhole dispersion test                 | ND1               | น้อย             |
| %Compaction                             | ~95%              | ปานกลาง          |
| Water content                           | ด้านเปียก         | น้อย             |



| Saturation                                    | Saturated                  | น้อย    |
|---|----------------------------|---------|
| <b>ด้านการหยุดการไหล (Limitation of flow)</b> |                            |         |
| การอุดรอยแตกจากวัสดุด้านหนึอน้ำ               | มีชั้นกรองบดอัดด้านหนึอน้ำ | น้อย    |
| การปิดกั้นการไหลของวัสดุด้านหนึอน้ำ           | ความชื้นน้ำปานกลางถึงสูง   | ปานกลาง |

การจำกัดการไหลที่ผ่านตัวเขื่อนในชั้นกรองเป็นมาตรฐานการอึกชั้นหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขของชั้นวัสดุกรอง (Filter Criterion) ของ NAFAC [7] ระบุขนาดเม็ดคินของชั้นกรองตามขนาดของเม็ดคินแกนเขื่อนดังนี้

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. $\frac{D_{15}}{d_{15}} > 4$  | Drainage requirement |
| 2. $\frac{D_{15}}{d_{85}} < 5$  | Piping requirement   |
| 3. $\frac{D_{50}}{d_{50}} < 25$ | Piping requirement   |
| 4. $\frac{D_{15}}{d_{15}} < 20$ | Piping requirement   |

ตารางที่ 3 ได้นำขนาดเม็ดคินที่ขอบเขตด้านบนและด้านล่างของคินแกนเขื่อนกับวัสดุกรอง ตามเงื่อนไขการออกแบบ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าเม็ดคินขนาด  $d_{15}$  และ  $d_{50}$  มีแนวโน้มที่อาจถูกพัดพาไปได้ ดังนั้นหลังเกิดแผ่นดินไหวและเกิดรอยแตกตามขวางจึงควรตรวจสอบความชุ่นของน้ำที่ไหลออกจากตัวเขื่อน

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเงื่อนไขของวัสดุกรอง

| เงื่อนไข  | Upper bound grain size     | Lower bound grain size | Result                      |
|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. $\frac{D_{15}}{d_{15}} = \frac{4}{0.045} = 88.9$ | $\frac{0.35}{0.03} = 11.7$ |                        | Acceptable                  |
| 2. $\frac{D_{15}}{d_{85}} = \frac{4}{55} = 0.07$    | $\frac{0.35}{15} = 0.02$   |                        | Acceptable                  |
| 3. $\frac{D_{50}}{d_{50}} = \frac{35}{7.5} = 4.7$   | $\frac{11}{0.15} = 73.3$   |                        | Unacceptable on lower bound |
| 4. $\frac{D_{15}}{d_{15}} = \frac{4}{0.045} = 88.9$ | $\frac{0.35}{0.03} = 11.7$ |                        | Unacceptable on upper bound |

ผลการประเมินโอกาสการเกิดการกัดเซาะภายในของเขื่อนหลังการเคลื่อนของรอยเลื่อนใต้ฐานรากสรุปได้ว่า การประเมิน

การขยายตัวของรอยแตกโดยวิธีของ Fell et al [6] พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่เพิ่มโอกาสของการพัดพา กล่าวคือ แกนดินเหนียวมีคุณลักษณะที่ไม่ขยายรอยแตก อีกทั้งมีวัสดุกรองมีขนาดคละที่ดีเพียงพอที่ป้องกันการกัดเซาะภายในได้ตามเงื่อนไขการออกแบบวัสดุกรอง [7] ที่ทำให้ช่วยจำกัดการไหลผ่านรอยแตกที่เกิดขึ้นได้

### 3.2 เส้นยิรภพของลาดเจือนหลังการเคลื่อนของรอยเลื่อนใต้ฐานราก

#### ลาดเจือนด้านท้ายน้ำ

ความปลดภัยของตัวเขื่อนจากการไหลซึมที่เกิดขึ้นหลังเกิดรอยแตกตามขวางจากแรงกระแทกแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใต้ฐานเขื่อนขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความปลดภัยของลาดชันด้านท้ายน้ำ ดังนี้นั่นจึงได้พิจารณาอัตราส่วนความปลดภัยของลาดชัน ณ เวลาต่างๆ ซึ่งพบว่าอัตราส่วนความปลดภัยมีค่าเท่ากับ 1.1 ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ตามระดับของน้ำในตัวเขื่อนที่สูงขึ้น ดังแสดงตารางที่ 4 ภาพที่ 6 แสดงวงการพิบัติที่มีอัตราส่วนความปลดภัยที่ต่ำที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นณ 26 ชั่วโมงหลังการเคลื่อนที่ของตัวเขื่อน อัตราส่วนความปลดภัยประมาณ 1.1

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดเจือนด้านท้ายน้ำ กรณีตัวเขื่อนเคลื่อนตัวตามขวาง



| กรณีที่ | Hydraulic gradient | อัตราส่วนความปลดภัยของลาดเจือนด้านท้ายน้ำหลังเกิดการไหลซึม ณ ชั่วโมงที่พิจารณา |       |       |       |       |       |
|---------|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                    | 1  | 2     | 4     | 8     | 12    | 24    |
| 1       | 0.51               | 1.373  | 1.373 | 1.372 | 1.371 | 1.371 | 1.369 |
| 2       | 0.51               | 1.373  | 1.373 | 1.372 | 1.371 | 1.371 | 1.369 |
| 3       | 0.55               | 1.358  | 1.349 | 1.316 | 1.258 | 1.199 | 1.106 |
| 4       | 0.55               | 1.358  | 1.349 | 1.316 | 1.253 | 1.197 | 1.104 |

#### ลาดเจือนด้านหนึอน้ำ

ในกรณีที่ต้องการลดระดับน้ำในทันที (Rapid Drawdown) เพื่อการลดความเสี่ยงต่อการพิบัติของลาดเจือนด้านท้ายน้ำ ผลการวิเคราะห์เส้นยิรภพจากการลดระดับน้ำดังกล่าวพบว่าไม่ได้ส่งผลต่อกำลังความมั่นคงของลาดเจือนด้านหนึอน้ำได้ อัตราส่วน

ความปลดภัยของลาดตัดกันที่เกินค่าหนึ่งในสภาวะ Rapid

Drawdown มากกว่าเกณฑ์การออกแบบ ( $FS > 1.20$ )



ภาพที่ 6 วงการพิบัตในการนีต้าเกื่อนเกลื่อนตามทาง ณ เวลา 26 ชั่วโมง

#### 4. สรุป

ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อน และเกิดรอยร้าวในแนวขวางกับสันเขื่อนหรือเกิดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนได้ฐานราก ผลการวิเคราะห์พบว่าอาจไอลซึมผ่านรอยแตก แต่จะไม่เกิด Boiling ที่ท้ายเขื่อนและจะไม่มีการขยายตัวของรอยแตกและไม่เกิด Piping จากนั้นหลังจากเวลาผ่านไป 26 ชั่วโมง ระดับน้ำที่ลาดท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นทำให้อัตราส่วนความปลดภัยของลาดท้ายเขื่อนลดลงเหลือ 1.10 ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงควรติดตั้ง Observation Well ด้านลาดท้ายเขื่อน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการไอลซึมหลังเกิดแผ่นดินไหวและเตรียมมาตรการการลดการไอลซึมต่อไป

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณความปลดภัยเขื่อน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนา วิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้

#### 6. บรรณานุกรม

- [1] Soralump, S. and Tansupo, K., (2008). Safety analyses of Srinagarind dam induced by earthquakes using dynamic response analysis method. *International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, JGS*, Tsukuba, JAPAN, June 15-18, 2009.
- [2] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2550. การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน SNR ต่อแรงกระแทกแผ่นดินไหว.
- [3] Champa, S. and Mahatharadol, B., (1982). Construction of Srinagarind Dam. *14th ICOLD Congress, Vol. 1, Q55-R15*, (1982), pp. 255-278.
- [4] ICOLD (2001). *Bulletin 120 Guideline on Design Features of Dam to Resist Seismic Ground Motion*.
- [5] Makdisi, F.I. and Seed, H.B., (1978). Simplified procedure for estimating dam and embankment earthquake-induced deformations. *Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE*, Vol. 104, No. GT7, pp. 849-867
- [6] Fell, R., Wan, C.F., Cyganiewicz, J. and Foster, M., (2003). Time for development of internal erosion and piping in embankment dams. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, Vol. 129, No. 4, pp. 307-314.
- [7] NAFAC, (1971). Design manual - Soil mechanics, foundations, and earth structures.

