



การควบคุมการบดอัดวัสดุหินก้อนเพื่อทนทานคอนกรีต : กรณีศึกษาเขื่อนแควน้อย

Compaction Control of Rockfill Material for Concrete Face Rockfill Dam : Khwae Noi Dam

สุทธิศักดิ์ ศรัณพ์ (Suttisak Soralump)¹

ภูชงค์ สุวรรณปากพรก (Puchong Suwanpakprak)²

มนตรี เจียมจุฬาลักษณ์ (Montri Jiamjulalak)³

¹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมปูรปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (*soralump_s@yahoo.com*)

²นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปูรปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (*s.puchong@yahoo.com*)

³วิศวกรบริหาร โครงการและงานก่อสร้าง บริษัท พี แอนด์ ซี แม่น้ำเมนท์ จำกัด (*montri_j@panyaconsult.co.th*)

บทคัดย่อ : โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 3 เขื่อนติดต่อกัน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย เขื่อนสันตะเกียน และเขื่อนปีช่องเขาต่า เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหินก้อนคอนกรีตเขื่อนที่ 2 ในประเทศไทยมีความสูง 75 เมตร ก่อสร้างโดยใช้หินก้อนชนิด Sandstone เขื่อนประเภทนี้หากมีการบดอัดไม่ดีอาจเกิดการทรุดตัวหลังการก่อสร้างซึ่งทำให้แผ่นคอนกรีตขาดหน้าแตกอันจะนำไปสู่การร้าวซึมต่อไป บทความนี้นำเสนอเรื่องการทดสอบค่าความหนาแน่นของหินก้อน วิธีการควบคุมคุณภาพ พฤติกรรมการก่อสร้างและข้อสังเกตจากประสบการณ์ ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของหินก้อนพบว่าความหนาแน่นส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากการทำแปลงทดลอง ค่าความแน่นของหินก้อนที่มีค่าต่ำพบว่าเกิดจากขนาดคละของหินก้อนโซน3A ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้และพบว่าความแข็งแรงของวัสดุหินก้อนมีผลต่อนำเสนอค่าความหนาแน่นของหินก้อนโซน3A ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุหินก้อนโดยวิธี Point Load Index จะสามารถช่วยลดข้อบกพร่องดังกล่าวได้ นอกจากนั้นผลการทดสอบความแน่นของหินก้อนโซน2C ซึ่งเป็นผิวน้ำของลาดชันด้านหนึ่งน้ำก่อนก่อสร้างคอนกรีตขาดหน้าพบว่าผลการทดสอบความหนาแน่นของการบดอัดในแนวราบให้ค่าความหนาแน่นมากกว่าผลการทดสอบความหนาแน่นของการบดอัดในแนวเอียง ดังนั้นโดยสรุปพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหนาแน่นของการบดอัดหินก้อนได้แก่ ขนาดคละของวัสดุหลังการบดอัด ความแกร่งหรือระดับความผุพังของหินก้อน และขั้นตอนการกองวัสดุ เกลี่ยและให้น้ำ

Abstract : Khwae Noi Dam Project is located at Phitsanulok province which consist of 3 dams, Khwae Noi, Santakian and Saddle Dam. Khwae Noi Dam is a concrete face rockfill dam 2 in Thailand with a height of 75 meters,sandstone was used for rockfill zone,if the dam is not good compression may settlement after construction with will make concrete face slab to crack will lead to leak.This paper prefer the processing of compaction rockfill, The method quality control,Behavior of construction and Observation from experience.The result of testing found almost rockfill density of all test section.The density of rockfill is low found that gradation of rockfill 3A,that does not specification and found that the strength of rockfill materials affect the gradation of rockfill after compression.Because materials are broken between of compression.Therefore the test strength of rockfill materials by Point Load Index can help reduce such defects.In addition the result density test of zone 2C found the result density of horizion compression than the result density of Incline. Therefore,the summary important factors affecting density of the rockfill compressed,gradation of rockfill after compression,strength or a decay of rockfill and process of construction.


Keyword : Concrete Face Rockfill Dam, Rockfill Dam,Compaction




1. บทนำ

โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมชลประทานซึ่งได้ว่าจ้างก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงานประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท พีแอนด์ซี แม่นยำเอนจิเนียร์ จำกัด และ บริษัท รีซอสต์ เอนจิเนียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และได้ว่าจ้างผู้รับจ้างในการก่อสร้างเขื่อน ได้แก่ กิจการร่วมค้ายูบีซี เพาเวอร์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูเนี่ยน อินฟาร์ тек จำกัด บริษัท บางกอกมอเตอร์ อีกิวิเม้นท์ จำกัด และบริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน) ตัวเขื่อนในโครงการประกอบด้วย 3 เขื่อนติดต่อกัน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินก้อนคาดหน้าคอนกรีต (Concrete Face Rockfill Dam, CFRD) เขื่อนสันตะเคียนเป็นเขื่อนหินก้อนแกนดินเหนียว (Earth Core Rockfill Dam) และเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ (Earth fill Dam) เป็นเขื่อนดินเนื้อดีya [1] ภาพที่ 1 แสดงรูปเขื่อนหัวงาน และภาพที่ 2 แสดงรูปตัดเขื่อน

เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหินก้อนคาดหน้าคอนกรีต ซึ่งเป็นชนิดเขื่อนที่ก่อสร้างได้รวดเร็วและสามารถสร้างได้ในช่องเขาที่แคบเนื่องจากการทรุดตัวของหินก้อนมีค่าต่ำ อย่างไรก็ตามเขื่อนประเภทนี้อาจพบปัญหาการรั่วซึมของน้ำ เนื่องจากการควบคุมคุณภาพการบดอัดและเลือกวัสดุหินก้อน รวมถึงขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกำหนดอันจะก่อให้เกิดการทรุดตัวของหินก้อนภายหลังการก่อสร้างซึ่งนำไปสู่การแตกของแผ่นคอนกรีตคาดหน้า นอกจากนี้การแตกของแผ่นคอนกรีตคาดหน้าอาจเกิดได้จากคุณสมบัติของวัสดุหินก้อนและรูปร่างของพื้นฐานรากเขื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่แข็งแรงต่อต้านจากข้อมูลที่ใช้ออกแบบในกรณีของเขื่อนดินเหตุการณ์ เช่นนี้จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเขื่อนมากนัก แต่ในกรณีของเขื่อนหินก้อนคาดหน้าคอนกรีตการทรุดตัวที่ผิดไปจากที่คาดการณ์ย่อมส่งผลให้เกิดการแตกของแผ่นคอนกรีตหรือเกิดความเสียหายระหว่างรอต่อของแผ่นคอนกรีตคาดหน้าได้ สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนขอเสนอการศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัดและเลือกวัสดุหินก้อนทั้งนี้เนื่องจากการบดอัดหินเป็นการก่อสร้างที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจและแตกต่างจากวัสดุหินก้อนทั่วไป



ภาพที่ 1 รูปเขื่อนหัวงาน [1]



ภาพที่ 2 รูปหน้าตัดเขื่อนแควน้อย [1]

2. วัตถุประสงค์


เพื่อนำเสนอขั้นตอนการบดอัดหินก้อน วิธีการควบคุมการบดอัด พฤติกรรมการก่อสร้างและข้อสังเกตจากการประสบการณ์จากการบดอัดเขื่อนหินก้อนคาดหน้าคอนกรีต โดยอาศัยกรณีศึกษาโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อเชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมเขื่อน

3. รายละเอียดส่วนประกอบเขื่อนแควน้อย

เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหินก้อนคาดหน้าคอนกรีต มีความกว้างสันเขื่อน 9 เมตร มีความยาวสันเขื่อน 570 เมตร ความสูงเขื่อน 75 เมตร ระดับสันของหินก้อนอยู่ที่ระดับ + 133.50 ม. รทก. มีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันคลื่น (Wave Wall) ดังแสดงภาพที่ 3 วางอยู่บนสันเขื่อนด้านหนึ่งสูง 2 เมตร เพื่อที่จะลดปริมาตรหินก้อนในตัวเขื่อน และทำหน้าที่เป็นกำแพงกันคลื่นโดยมีสัน Wave Wall อยู่ที่ระดับ +135.5 ม. รทก. ลาดเขื่อนด้านหนึ่ง และท้ายน้ำมีความชัน 1:1.4 (ดิ่ง:ราบ) ลาดท้ายเขื่อนมี Berm ทุกช่วงความสูง 20 เมตร มีความกว้าง 6 เมตร ก่อสร้างโดยใช้หินก้อนชนิด Sandstone ความหนาของแผ่นคอนกรีตคาดหน้า เท่ากับ 0.30 ม. การบดอัดเขื่อนได้แบ่งวัสดุ




เป็นโซนต่างๆ ดังแสดงภาพที่ 2 โดยมีหน้าที่และรายละเอียดต่อไปนี้



ภาพที่ 3 รายละเอียดกำแพงกันคลื่น (Wave Wall) [1]

3.1 Zone 1A เป็นโซนทึบนำปิดอยู่บนหลัง Plinth และ Perimetric Joint เป็นคินที่มีคุณสมบัติทึบนำ ชนิดของคินอยู่ในกลุ่ม GC,SC ไม่เป็นคินกระจายตัว บดอัดได้ย่ำ มีค่า Plasticity Index 10-30% และค่า Liquid Limit 20-50% ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการรั่วซึมผ่าน Perimetric Joint หรือรอยแตกโดยจะทำหน้าที่ช่วยในการไหลโดยการเข้าไปอุดตันวัสดุ 2A ประสบการณ์จากหลายเชื่อพนว่าโซน 1A สามารถช่วยรักษาการรั่วซึมได้หากการรั่วซึมไม่มากเกินไป ภาพที่ 4 แสดงสถิติการทรุดตัวของเขื่อน CFRD สรุปจากข้อมูลของ[4] ซึ่งพบว่าเชื่อประเทณนี้มีการทรุดตัวโดยเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ของความสูงเชื่อและอาจเกิดการแตกร้าวและการไหลซึมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ หากเกิดการทรุดตัวมากกว่าร้อยละ 1 ของความสูง และมีการรั่วซึมด้วยอัตราการไหลซึมมากกว่า 1,000 ลิตร/วินาที ในทางกลับกันหากพบการรั่วซึมที่สูงในช่วงแรกแต่ลดลงด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปส่วนใหญ่การทรุดตัวจะต่ำกว่าร้อยละ 1 ของความสูงและมีการรั่วซึมด้วยอัตราการไหลซึมน้อยกว่า 100 ลิตร/วินาที (สุทธิสักดีและคณะ ,2551) [2] พฤติกรรมดังกล่าวอาจแสดงถึงการอุดตันของวัสดุภายในตัวเชื่อหรือพฤติกรรม Self Healing ตามที่ได้กล่าวมา




ภาพที่ 4 การกระจายตัวของร้อยละการทรุดตัวเชื่อ CFRD (สุทธิสักดีและคณะ ,2551) [2]

3.2 Zone 2A และ 2B เป็นชั้นระบบนำและอีกด้วยสาย Zone 2A (Fine Filter) จะต้องป้องกันเม็ดดินจาก Zone 1A ไม่ให้ไหลผ่านไปได้ และ Zone 2B (Coarse Filter) จะต้องป้องกันเม็ดดินจาก Zone 2A ไม่ให้ไหลผ่านออกไปได้ นอกจากนั้นโซน 2A ยังทำหน้าที่รับแรงคลายจุดหมุนที่รับแรงกดจากการโกร่งตัวของแผ่นคอนกรีตคาดหน้าบัวริเวณ Perimetric Joint

3.3 Zone 2C และ 2D (Cushion Layer) เป็นวัสดุรองรับแผ่นคอนกรีตคาดหน้าเพื่อให้มีการกระจายน้ำหนัก จาก Face Slab สู่หินก้อน Zone 2C จะต้องมีคุณสมบัติที่ทนทานเพื่อลดการรั่วซึมในกรณีที่ Face Slab แตกหรือ Waterstop ที่ Joint ต่างๆ เกิดความเสียหาย ขนาดหินก้อนใหญ่สุดในโซน 2C มีขนาดไม่เกิน 0.075 เมตร และในโซน 2D ไม่เกิน 0.5 เมตร โซน 2C และ 2D ต้องมีความแน่นสม่ำเสมอและยุบตัวน้อยเพื่อรองรับแผ่นคอนกรีตคาดหน้าโดยตรง

3.4 Zone 3A และ 3B (Rockfill) เป็นโซนที่ให้ความมั่นคงของเชื่อโดยเฉพาะโซน 3A ที่มีขนาดเล็กกว่าโซน 3B เพราะต้องการความแน่นและยุบตัวต่ำเนื่องจากรับขันแรงกดจากน้ำโดยทั่วไปโซนนี้จะขยายความสูงเชื่อ ดังภาพที่ 5 และจะก่อสร้างก่อนเพื่อให้เกิดการทรุดตัวไปล่วงหน้า สำหรับโซน 3B เป็นส่วนที่สร้างเสร็จภารของลาดชันเชื่อด้านท้ายน้ำ หินก้อนทึ้งสองโซนเมื่อบดอัดแล้วจะต้องมีความแข็งแกร่ง น้ำซึมผ่านได้ดี และมีค่า Deformation Modulus สูง ขนาดหินก้อนใหญ่สุดในโซน 3A ไม่เกิน 1.00 เมตร และในโซน 3B ไม่เกิน 1.5 เมตร




ภาพที่ 5 ส่วนของวัสดุหินก้อนตัวเชื่อในโซนต่างๆ

3.5 Zone 3C (Rockfill Drainage Layer) เป็นชั้นระบบนำ ให้ตัวเชื่อโดยใช้หินที่มั่นใจได้ว่าเมื่อบดอัดแล้วจะต้องระบายน้ำได้เป็นอย่างดี กำหนดขนาดหินก้อนใหญ่สุดในโซน 3C ไม่เกิน 1.00 เมตร โซนนี้จะรองไว้ใต้ฐานเชื่อหากเกิดการรั่วซึมจะทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากตัวเชื่อได้เร็วและไม่




เกิดการสะสมของน้ำในหินก้อนซึ่งอาจนำไปสู่การเกิด Wetting Collapse ได้

วัสดุก้อนตัวเขื่อนแต่ละโซนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ (Gradation) ดังแสดงในภาพที่ 6 และจะต้องมีค่าความสึกกร่อน(Los Angeles Abrasion) ของวัสดุหินก้อน Zone 2A,2B,2C,2D,3A,3B และ 3C ไม่เกิน 50% และค่าความแกร่งทนต่อสภาพอากาศ (Soundness) จะต้องมีค่าไม่เกิน 14% เมื่อทดสอบโดยวิธี Sodium Sulphate




ภาพที่ 6 ข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุก้อนแต่ละโซน

แผ่นคอนกรีตคาดหน้า(Concrete Face Slab) เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำหน้าที่กันน้ำไม่ให้ไหลผ่านชั้นหินก้อนอยู่ต่อต่างๆระหว่างแผ่นคอนกรีตคาดหน้าแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังแสดงภาพที่ 8 ได้แก่รอยต่อที่ยืดตัวໄได้ (Contraction Joint) เป็นรอยต่อแนวตั้งระหว่างแผ่น Concrete Face Slab โดยไม่มีการเสริมเหล็กข้ามรอยต่อดังนั้นจึงไม่มีการถ่ายแรงและโมเมนต์ระหว่างแผ่นคอนกรีต รอยต่อประเภทนี้จะถูกกำหนดไว้ในบริเวณที่คาดว่าจะมีการขับตัวในลักษณะยืดออกระหว่างแผ่นคอนกรีตคาดหน้า เช่น บริเวณใกล้ฐานยันเขื่อนหรือบริเวณที่มีแนวโน้มจะเกิดการทรุดตัวต่างกัน สำหรับรอยต่อการก่อสร้าง(Construction Joint) เป็นรอยต่อแนวตั้งระหว่างแผ่น Concrete Face Slab โดยการเสริมเหล็กจะต่อเนื่องกันทำให้สามารถถ่ายแรงและโมเมนต์ระหว่างแผ่นคอนกรีตໄได้ อย่างไรก็ตามหลักการในการเสริมเหล็กในแผ่นคอนกรีตคาดหน้านี้ จะพิจารณาปริมาณเหล็กเสริมอุณหภูมิเท่านั้น




3.6 คอนกรีตฐานยันและแผ่นคอนกรีตคาดหน้า


คอนกรีตฐานยัน(Plinth) เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทำหน้าที่รับแรงจากแผ่นคอนกรีตคาดหน้าลงสู่ฐานราก บริเวณระหว่าง Plinth กับ Face Slab จะมีรอยต่อ (Perimetric Joint) ดังแสดงภาพที่ 7 ทำหน้าที่ป้องกันการร้าวซึมประกอบด้วย แผ่นกันน้ำทองแดง (Copper water stop) แผ่นยางกันน้ำ (Rubber water stop) และวัสดุหุ้มพิwa



ภาพที่ 7 รายละเอียดของ Perimetric Joint[1]



(Vertical Construction Joint)




(Vertical Construction Joint)

ภาพที่ 8 ชนิดของรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตคาดหน้า[1]




4. วิธีการก่อสร้างด้วยหิน

ในอดีตการก่อสร้างเขื่อนหินก้อนนี้ใช้วิธีก่อหินโดยไม่ได้กดอัด (Dumped Rockfill) ซึ่งทำให้ตัวเขื่อนเกิดการทรุดตัวมากและนำไปสู่การแตกของแผ่นคอนกรีตคาดหน้าทำให้เขื่อนแตกหักนี้ไม่ได้รับความนิยมอย่างไรก็ตามวิธีการก่อสร้างเขื่อน Concrete Face Rockfill Dam ได้เปลี่ยนแปลงจากที่ก่อสร้างเป็นเขื่อนหินแบบ Dumped Rockfill มาเป็นเขื่อนหินกดอัด (Compacted Rockfill) [3] ดังแสดงในภาพที่ 9 ซึ่งเป็นผลให้การทรุดตัวของเขื่อนลดลงอย่างมากและทำให้สามารถก่อสร้างเขื่อนได้สูงขึ้น




ภาพที่ 9 วิวัฒนาการของการก่อสร้างเขื่อน CFRD [3]

วิธีการก่อสร้างแบบเดิมคือการโดยใช้การบรรทุกหินในกระบวนการแล้วยกกระเบท้ายให้หินหล่นลงไปตามความลาดชันของกองหินแล้วกีดีคิน้ำ (Sluice) เพื่อให้เกิดความหล่อลื่นและใช้แรงน้ำในการจัดเรียงหิน ดังแสดงภาพที่ 10



ภาพที่ 10 วิธีการก่อหินโดยการปล่อยให้หินลงจากกอง

สำหรับการบดอัดหินในการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยดำเนินการโดยใช้รถบรรทุกหินมาปล่อยหินลงเป็นกองๆ ด้านบนชั้นบดอัด แล้วใช้รถแทรกเตอร์ไถว่าสุดลงสู่ชั้นด้านล่าง ความหนาของชั้นหินจะขึ้นกับขนาดของหินที่จะนำมาบด ในขณะที่ Dump หินลงจากท้ายรถบรรทุกและขณะเกลี่ยหินด้วยรถแทรกเตอร์จะฉีดน้ำด้วยหัวฉีดน้ำเพื่อให้วัสดุขนาดเล็กออกจากผิวของหินให้หลังจากนั้นก็ทำการบดอัด โดยใช้รถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Vibrating Roller) ขนาด 10 ตัน ดังแสดงภาพที่ 11 ทั้งนี้การบดอัดโดยวิธีนี้จะให้คุณภาพการบดอัดที่ดีและมีอายุการใช้งานของเครื่องจักร เนื่องจากวัสดุขนาดเล็กจะปูกคลุมวัสดุขนาดใหญ่ วัสดุขนาดเล็กนี้จะทำหน้าที่เสน่ห์ชั้นรอง การบดอัดทำให้การบดอัดทำได้โดยง่ายและยังรักษาลักษณะของเครื่องจักรบดอัด นอกจากนั้นการใช้รถแทรกเตอร์ไถว่าสุดชั้นบดอัดส่วนใหญ่ไม่สามารถไถว่าสุดขนาดเล็กลงไปได้มากส่งผลให้ผิวสัมผัสของวัสดุขนาดใหญ่สึกเสื่อมและทำให้พลังงานการบดอัดจากการสั่นสะเทือนถูกส่งถ่ายได้ดีทำให้มวลหินด้านล่างแน่นตัวขึ้นได้



ภาพที่ 11 วิธีการก่อหินแล้วบดอัดเป็นชั้นๆ

การก่อหินแบบ Zone 3A,3B,3C และ 2D สำหรับการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยได้เลือกใช้วิธีการก่อหินแล้วบดอัดเป็นชั้นๆ (Compacted in Layers) ดังแสดงภาพที่ 12




ภาพที่ 12 ขั้นตอนก่อหินและการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย



สำหรับการบดอัดวัสดุ Cushion Layer Zone 2C ที่มีความลาดเอียง 1:1.4 (ดิ่ง:ราบ) และวัสดุ Zone 2C เป็นส่วนที่สัมผัสดีกับแผ่นคอนกรีตคาดหน้า ดังแสดงภาพที่ 13 วิธีการบดอัด Zone 2C เริ่มโดยการบดอัดในแนวราบเป็นชั้นๆตามปกติโดยเพื่อระบายการบดอัดในส่วนของคาดชันไว้จากนั้นจึงทำการใช้รถแทรคเตอร์ปรับแต่งพื้นลาดเอียง(Trimming) ให้ได้ความชันตามกำหนดแล้วจึงบดอัดในแนวลาดเอียงโดยใช้ Vibrating Roller แบบลากขึ้น-ลงในแนวลาดชันโดยใช้ Crawler Crane ขนาด 50 ตันเป็นตัวควบคุมดังแสดงภาพที่ 14 พร้อมควบคุมความแน่นให้ใกล้เคียงกับความแน่นที่ได้จากการทำแปลงทดสอบในแนวราบภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการบดอัดและทดสอบความแน่นของวัสดุโซน 2C สำหรับส่วนที่อยู่ใกล้ฐาน Plinth จะใช้ Vibrating Plate ติดกับรถ Backhoe ดำเนินการบดอัดจากด้านล่าง ดังแสดงภาพที่


16



ภาพที่ 13 วัสดุรองแผ่นคอนกรีต [1]




ภาพที่ 14 การบดอัดวัสดุโซน 2C ในแนวลาดเอียงโดยใช้ Vibrating Roller



ก) บดอัดในแนวราบ

ข) ทดสอบความแน่น



ค) ใช้รถแทรคเตอร์ปรับแต่ง ง) บดอัดแนวเอียงและทดสอบ

ความแน่น

ภาพที่ 15 การบดอัดและทดสอบความแน่นของวัสดุโซน 2C



ภาพที่ 16 การบดอัดวัสดุโซน 2C ในแนวลาดเอียงโดยใช้ Vibrating Plate ติดกับรถ Backhoe

5. สภาพธรณีวิทยาของหินฐานรากและหินก้อน

ชั้นหินที่ปูบนพื้นที่โครงการฯ สามารถแบ่งแยกชั้นหินออกเป็น 4 หน่วยย่อยได้แก่ 1. หน่วยหินทรายชั้นบนประกอบด้วยหินทรายเม็ดละเอียดถึงปานกลาง 2. หน่วยหินทรายชั้นกลางประกอบด้วยหินทรายเม็ดละเอียดถึงปานกลางแทรกสลับกับหินทรายปันทรายปะปັງและหินทรายปะปັງ 3. หน่วยหินทรายปะปັງประกอบด้วยหินทรายແປງสับบันกับหินทรายແປงปันทรายและมีหินดินดานกับหินกรวดมนปนอยู่บ้างไม่มาก 4. หน่วยหินทรายชั้นล่างประกอบด้วยหินทรายเม็ดละเอียดถึงปานกลางแทรกสลับกับหินทรายແປງและหินทรายແປงปันทราย ชั้นหินมีการผุกร่อนในระดับที่ลึกมาก ชั้นหินหน่วยหินทรายແປงและหน่วยหินทรายชั้น



กลางมีการแตกตัว (Slaking) ชั้นหินมีอัตราการร้าวซึมปานกลาง ในชั้นหินผุและมีแนวโน้มลดลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น [1]

สำหรับสภาพธรณีวิทยาของฐานรากเขื่อนแควน้อย ภายในหลังจากที่ได้ทำการขุดเปิดชั้นดินและชั้นหินแล้ว ประกอบด้วยชั้นหินทราย (Sandstone) สีน้ำตาลแกรมเหลือง สีน้ำตาลอ่อน มีความแข็งมาก การแตกหักของชั้นหินสูง ความหนาของชั้นหินประมาณ 0.3 ถึง 1.5 เมตร ชั้นหินมีการแทรกสลับด้วยหินโคลน (Mudstone) สีเทาความหนาของชั้นหินประมาณ 0.3 ถึง 0.7 เมตร โดยมีหินทรายเป็น (Siltstone) เป็นชั้นหินฐานรากที่รองรับดัวเขื่อนแควน้อยเกือบทั้งหมด ชั้นหินมีสีแดงแกรมม่วง มีความแข็งถึงแข็งปานกลาง มีการแตกหักของชั้นหินสูง พน.โกรงสร้างทางธารณีวิทยามีการໂຄ้งของชั้นหิน [1]

6. การตรวจสอบและความคุณคุณภาพของการบดอัดหิน

การควบคุมคุณภาพของการบดอัดหินประกอบด้วยการควบคุมความหนาแน่น, ขนาดคละ, ความสึกกร่อน และค่าความแกร่งทันต์สภาพอากาศ

6.1 การทำแปลงทดสอบ (Test Section)

การก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพของหินโดยในสนาม จำเป็นต้องมีการทดสอบการบดอัดหินในแปลงทดลอง ก่อน (Test Section) เพื่อกำหนดขั้นตอนการของ การบดอัดคือ ความหนาของหินโดย จำนวนเที่ยงการบดอัด ปริมาณน้ำที่ใช้น้ำดูด ชนิดเครื่องมือบดอัด และชนิดของหินโดย

ขั้นตอนและวิธีการทำแปลงทดสอบงานคอมบัดอัดหิน มีขั้นตอน ดังแสดงภาพที่ 17 โดยเตรียมหินโดยให้มีความหนาตามข้อกำหนดในแต่ละ Zone ที่จะทดสอบ เช่น Zone 3A เท่ากับ 1 เมตร, Zone 3B เท่ากับ 1.5 เมตร และ Zone 3C เท่ากับ 1 เมตรแล้วแบ่งพื้นที่แปลงทดสอบเป็นแปลงๆ ความกว้างประมาณ ไก่เลี้ยงกับความกว้างล้อรถบดส่วนต่างๆ เทื่องกำหนดปริมาณน้ำที่จะใช้น้ำดูด ชนิดของหินโดยในแต่ละแปลง และกำหนดจำนวนเที่ยวของการบดอัด (Pass) ทำการสำรวจระดับพื้นที่ในแต่ละแปลงเป็นตาราง Grid ก่อนและหลังการบดอัดในแต่ละเที่ยว ทำให้สามารถคำนวณการทรุดตัวเนื่องจากการบดอัดเพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวกับจำนวนเที่ยวที่ใช้บดอัดในแต่ละแปลงการทดสอบ (ภาพที่ 18) โดยจะสามารถเลือกปริมาณน้ำที่ใช้ ต่อปริมาตร

หินและจำนวนเที่ยวการบดอัดที่เหมาะสม โดยสังเกตจากกราฟเมื่อมีการทรุดตัวที่คงที่ จากนั้นจะทำการหาความหนาแน่นของหินโดยบดอัด แปลงที่มีการบดอัดที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการควบคุมของ การบดอัดหินในสนาม หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหินโดยหรือมีการเปลี่ยนเครื่องบด สั่นเทือนต้องมีการทำแปลงทดสอบใหม่



(กำหนดพื้นที่แปลงทดสอบเป็นแปลงๆ)



(เตรียมหินโดยให้มีความหนา)



(การฉีดน้ำขับเคลื่อน)




(การบดอัด)



(การสำรวจระดับการทรุดตัว)

ภาพที่ 17 วิธีการทำแปลงทดสอบงานคอมบัดหิน



ภาพที่ 18 ค่าระห่ำระยะการทรุดตัวกับจำนวนเที่ยวที่ใช้บดอัดแต่ละแปลงการทดสอบ

ผลจากการทำแปลงทดสอบงานหินก้อนบดอัดแต่ละโซนของเขื่อนแควน้อยทำให้ได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการบดอัดเทียบกับปริมาตรหิน จำนวนเที่ยวของการบดอัดและค่าความแน่นซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1[4]

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบ Test Section แต่ละโซน [4]

Material	Zone	Max.thickness after compaction (mm.)	Compaction Requirements(Test Section)			
			Compaction Equipment	Number of Passes	% water	Dry Density (t/m ³)
Cushion	2C	500	10t Vibratory	8	35	2.10
Cushion	2D	500	10t Vibratory	10	30	2.05
Rockfill	3A	1000	10t Vibratory	10	40	2.10
Rockfill	3B	1500	10t Vibratory	9	30	2.20
Rockfill	3C	1000	10t Vibratory	10	30	2.05

6.2 การทดสอบความแน่น (Density Test) ของหินก้อน การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพความแน่นของงานหินก้อนบดอัดใช้วิธีแทนที่ด้วยน้ำ (Water Replacement) ดังแสดงภาพที่ 19 หลังจากนั้นนำหินที่ซึ่งเสร็จแล้วทดสอบ Gradation Test ทั้งนี้การซึ่งนำหินที่ดำเนินการโดยเครื่องซั่งรถบรรทุกที่ใช้สำหรับควบคุมน้ำหนักรถโดย Load Cell ที่ใช้ต้องมีการปรับเทียบให้เที่ยงตรงเสมอ



ภาพที่ 19 ทดสอบความแน่น(Density Test)โดยวิธีแทนที่ด้วยน้ำ

สำหรับการควบคุมคุณภาพการทดสอบความแน่น (Density Test) ของงานหินก้อนของโซน 2C มีการควบคุมการบดอัด 2 ขั้นตอน ได้แก่ การทดสอบความหนาแน่นของชั้นบดอัด เมื่อบดอัดในแนวราบตามชั้นการบดอัดและการทดสอบความหนาแน่นเมื่อเสร็จสิ้นการบดอัดในแนวลาดเอียงได้ใช้วิธี Sand Cone ดังแสดงภาพที่ 20




ภาพที่ 20 การทดสอบความแน่น (Density Test) โดยวิธี Sand Cone สำหรับวัสดุ 2C

6.3 การควบคุมคุณภาพขนาดคละของวัสดุหินก้อนแต่ละโซน (Gradation) จะทำการทดสอบบริเวณกองวัสดุ(Stockpile) ก่อนที่จะนำไปบดอัดและทำการทดสอบหลังจากบดอัด เสร็จแล้ว การควบคุมคุณภาพขนาดคละนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความหนาแน่นดังจะได้แสดงข้อมูลต่อไป





7. ผลการทดสอบคุณภาพของการบดอัดหิน

ผลการทดสอบคุณภาพการทดสอบบดอัดหินในสนามของเขื่อนแควน้อย มีรายละเอียดดังนี้

7.1 ความหนาแน่นของหินก้อนในสนามแต่ละโซน แสดงดังภาพที่ 21-23






ภาพที่ 21 ความหนาแน่นของหินก้อน Zone3A,3B,3C



ผลจากการทดสอบค่าความหนาแน่นของหินดมเขื่อน แควน้อยโซน 3A, 3B และ 3C พบว่าค่าความหนาแน่นส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากการทำแปลงทดลองแต่บางตัวอย่างมีค่าต่ำกว่าจึงต้องมีการบดอัดใหม่ในชั้นนั้นๆ ค่าความหนาแน่นของหินดมที่มีค่าต่ำอาจเกิดจากหินดมแหล่งใหม่มีค่า Density ของเนื้อหินต่ำหรืออาจเกิดความผิดพลาดจากเครื่องชั่งน้ำหนักหินที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักหินจากการทดสอบ Field Density นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อขนาดคละของหินดมโซน 3A เป็นแบบจากที่ข้อกำหนดระบุไว้ (ภาพที่ 24) ค่าความหนาแน่นแห้งของหินดมจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับผลการทดสอบความหนาแน่นของ Zone 2C (ภาพที่ 23) จะเห็นถึงความลำบากในการบดอัดในแนวเอียงให้ได้ความหนาแน่นที่ต้องการ ได้ว่าผลการทดสอบหลังการบดอัดในแนวราบส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์การทดสอบมากกว่าการทดสอบหลังการบดอัดในแนวเอียง


7.2 ผลการทดสอบขนาดคละของวัสดุหินดมแต่ละโซน (Gradation) แสดงดังภาพที่ 24-28 ซึ่งพบว่าขนาดคละส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยหินดมโซน 3A ซึ่งส่งผลต่อความหนาแน่นแห้งอย่างชัดเจน โดยหินที่มีขนาดคละผิดจากข้อกำหนดจะมีความหนาแน่นแห้งต่ำกว่าเกณฑ์ (2.10 t/m^3)






ภาพที่ 28 ขนาดคละของวัสดุหิน磊 Zone 2C ก่อนการบดอัด

7.3 ผลการทดสอบค่าการสึกกร่อนของวัสดุหิน磊 (Los Angeles Abrasion) และค่าความมั่นคงของวัสดุหิน磊 (Soundness) แสดงดังภาพที่ 29-30



ภาพที่ 29 ค่าการสึกกร่อนของ และค่าความมั่นคงของวัสดุหิน磊 Zone 3A,3B



ภาพที่ 30 ค่าการสึกกร่อนของ และค่าความมั่นคงของวัสดุหิน磊 Zone 2C,2D

ผลการทดสอบค่าการสึกกร่อนและค่าความแกร่งทนต่อสภาพอากาศของวัสดุหิน磊พบว่าวัสดุบางตัวอย่างมีค่า Abrasion เกิน 50% และค่า Soundness เกิน 14% ดังรูปที่ 29 และ 30 ดังนี้ ในการบดอัดหินจะไม่นำวัสดุที่อยู่ในเหมืองหินที่มีค่าคุณสมบัติเกินข้อกำหนดมาใช้งาน

8. ข้อสังเกตจากการก่อสร้าง

การบดอัดหินเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อความมั่นคงของ เขื่อน ข้อสังเกตทางวิชาการในระหว่างก่อสร้างการบดอัดมีดังนี้

8.1 การบดอัดหินที่ใช้หินขนาดใหญ่ (Oversize)

หรือมีความหนาของชั้นหิน磊ก่อนบดอัดที่มีความหนามากเกิน กำหนด (ภาพที่ 31) จะทำให้การบดอัดไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ แรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากการบดอัดจะไม่สามารถส่ง ถ่ายไปถึงด้านล่างของชั้นหิน磊



ภาพที่ 31 หินขนาดใหญ่เกินขนาดกำหนด (Oversize)

8.2 เนื่องจากแหล่งกำเนิดหินสำหรับหิน磊เป็นหิน ตะกอนที่มีชั้นหินรายแรกด้วยหินโคลน (Mudstone) โดยหิน โคลนสามารถเกิดการ Slaking ได้ง่าย ดังแสดงในภาพที่ 32 หินที่ ถลายตัวได้ง่ายนี้ไม่เหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุหิน磊 อย่างไรก็ตามในกระบวนการก่อสร้างไม่สามารถกดแยกหินโคลนออกได้ โดยง่ายเนื่องจากบางครั้งเป็นชั้นแทรกสลับที่มีความหนาไม่มาก ทำให้จำเป็นต้องใช้หินดังกล่าวในการก่อสร้างแต่เราสามารถใช้ การควบคุมความหนาแน่นในส่วนมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ การบดอัดได้




ภาพที่ 32 การถลายน้ำหิน Mudstone

8.3 กรณีหินก้อนที่ใช้บดอัดมีความแข็งแรงไม่พอ เมื่อบดขัดหินจะแตกที่ผิวนานบดอัด ทำให้มีดินเม็ดละเอียดปะปนอยู่มาก เกิดน้ำขังเป็นจุดๆ ดังแสดงภาพที่ 33 ดินเม็ดละเอียดนี้สามารถทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากเขื่อนได้ดีตามอุดกแนบ การทดสอบ Point Load Index เพื่อเลือกหินสามารถช่วยคัดแยกหินที่มีความแข็งแรงต่อออกໄປได้




ภาพที่ 33 น้ำขังที่บดอัดหินหลังการบดอัด

8.4 ลักษณะของหินหลังการบดอัดแสดงดังภาพที่ 34 โดยจะประกอบด้วยชั้นหินบดอัดสลับกับชั้นดินเม็ดละเอียดที่เกิดจากการแตกของผิวหินกระหายน้ำที่ต้องการหินอัดดังแสดงภาพที่ 35 หรือวัสดุละเอียดที่ได้จากแหล่งหิน ชั้นดินเม็ดละเอียดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นวัสดุทรายละเอียดหรือทรายละเอียดมีความหนา 10-15 ซม. และได้ถูกใช้เป็นชั้นที่รองรับล้อรถบดอัดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น




ภาพที่ 34 ลักษณะชั้นบดอัดหลังการก่อสร้าง



ภาพที่ 35 การแตกของวัสดุหินก้อนหลังการบดอัด

8.5 จากผลการตรวจพฤติกรรมการทรุดตัวของเขื่อนขณะดำเนินการก่อสร้างดังแสดงในภาพที่ 36 พบว่าการทรุดตัวเกิดมากในช่วงแรกของการก่อสร้างและพฤติกรรมการทรุดตัวนั้นปรากฏการบูนตัวที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน โดยพฤติกรรมการทรุดตัวจากฝนดังกล่าวจะเกิดเฉพาะในช่วงแรกของการก่อสร้าง ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่สามารถพบได้ในเขื่อนหินก้อนเรียกว่าพฤติกรรม Wetting Collapse พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการแตกของแผ่นคอนกรีตคาดหน้าเพระส่วนใหญ่เกิดก่อนการเริ่มก่อสร้างแผ่นคอนกรีตคาดหน้า



ภาพที่ 36 ความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวของหินก้อนกับปริมาณน้ำฝน


8.6 เนื่องจากเขื่อนหินก้อนมักมีความชันมาก การบดอัดให้เกิดความแน่นบริเวณลาดชันอาจทำได้ยากและอาจเกิดการไหลของวัสดุในลักษณะการพิบัติแบบลาดอนันต์ (ภาพที่ 37) การใช้ Extruded Curb จะทำให้การบดอัดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น (ภาพที่ 38) เนื่องจากจะเป็นกรอบรับแรงดันด้านข้างจากการขยายตัวของวัสดุขณะบดอัด



ภาพที่ 37 การโอดของhin Zone 3A บริเวณด้านหนึ่งอน้ำ



ภาพที่ 40 คอนกรีตฉีดพ่น(Shotcrete) เกิดการเลื่อนไอล



ภาพที่ 38 Extruded Curb [3]

8.7 วัสดุ Cushion Layer Zone 2C จำเป็นต้องพ่น Shotcrete ปิดทับหลังการบดอัดเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำฝน (ภาพที่ 39) ทั้งนี้ Shotcrete อาจเกิดการเลื่อนไอลได้บ้าง แต่จะไม่ส่งผลต่อหน้าที่ของ Cushion Layer (ภาพที่ 40)



ภาพที่ 39 ความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำฝนและน้ำฝนของวัสดุ โซน 2C

9. สรุปผลการศึกษา

การสังเกตและตรวจผลจากการควบคุมการก่อสร้าง ตัวเขื่อนแคนนอยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การควบคุมการก่อสร้างจะได้ประสิทธิผลดีหากเข้าใจถึงหลักการการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของเขื่อน

2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหนาแน่นของการบดอัดหินโดยได้แก่ ขนาดคละของวัสดุหลังการบดอัด ความแกร่งหรือระดับความผุพังของหินโดย และขั้นตอนการกองวัสดุ เกลี่ยและให้น้ำ

3. ความแกร่งของวัสดุมีความสัมพันธ์กับขนาดคละของวัสดุหลังการบดอัดเนื่องจากขนาดคละอาจเปลี่ยนแปลงไปหากวัสดุแตกมากกว่าที่การบดอัดอันจะส่งผลให้ความหนาแน่นของ การบดอัดลดลง

4. การบดอัดชั้น Cushion Zone ที่มีความลาดชันสูงสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงกว่ายกได้ การควบคุมวิธีการ และการทดสอบที่เหมาะสมสมอย่างไรก็ตามการใช้ Extruded Curb อาจช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการบดอัดได้



10. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ กรมชลประทาน โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างที่ได้ก่อสร้างถึงในช่วงต้นของบทความสำหรับข้อมูลต่างๆที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี และฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการวิจัย

บรรณานุกรม

- [1] กรมชลประทาน (2545). การคำนวณเพื่อการออกแบบและอาคารประกอบ โครงการแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก. โดยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด.
- [2] สุทธิศักดิ์ ครลัมพ์, ชิโนรส ทองธรรมชาติ, มนตรี จินาภุลวิพัฒ์ และรุต พจน์ศิริปัชญ์.(2551).พฤติกรรมเขื่อนหินก้อนกรีดคาดหน้า : สภาวะปกติและแผ่นดินไหว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- [3] ICOLD, (2004). Concrete face rockfill dams: concepts for design and construction. Committee on Materials for Fill Dams.
- [4] กรมชลประทาน (2552). รายงานสรุปสุดท้าย,ผลการทดสอบวัสดุ โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก. โดยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด.